
Finite Elemente in der Baustatik

Einführung

2 Stabtragwerke


Flächentragwerke

Modellbildung

Gelenke


Arten von Gelenken

Biegegelenk



gelöste Bindung: Moment

Querkraftgelenk



gelöste Bindung : Querkraft

Normalkraftgelenk



gelöste Bindung: Normalkraft

Torsionsgelenk




gelöste Bindung:
Torsionsmoment

Gelenke

Beispiel: Steifigkeitsmatrix eines Balkens mit einem Biegegelenk

Balkenelement
mit einem Gelenk




Berücksichtigung des Gelenks in der Steifigkeitsmatrix

- Der Balken besitzt in dem Freiheitsgrad, dessen Bindung gelöst wird, keine Steifigkeit.
- Dies erfordert eine Umformung der Steifigkeitsmatrix.
- In dem gelösten Freiheitsgrad können keine äußeren Kräfte und Momente (Lasten) aufgebracht werden.

Gelenke

Beispiel: Steifigkeitsmatrix eines Balkens mit einem Biegegelenk



Steifigkeitsmatrix ohne Gelenk:

$$\frac{E \cdot I}{l} \cdot \begin{bmatrix} 12/l^2 & 6/l & -12/l^2 & 6/l \\ 6/l & \varphi_2^{(lok)} & -6/l & 2 \\ -12/l^2 & -6/l & 12/l^2 & -6/l \\ 6/l & 2 & -6/l & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1^{(lok)} \\ \varphi_1^{(lok)} \\ v_2^{(lok)} \\ \varphi_2^{(lok)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{y1}^{(lok)} \\ M_{z1}^{(lok)} \\ F_{y2}^{(lok)} \\ M_{z2}^{(lok)} \end{bmatrix}$$

Reihe 4 für $M_{z2}^{(lok)}$ lautet:


$$E \cdot I / l \cdot (6/l \cdot v_1^{(lok)} + 2 \cdot \varphi_1^{(lok)} - 6/l \cdot v_2^{(lok)} + 4 \cdot \varphi_2^{(lok)}) = M_{z2}^{(lok)} = 0$$

$$\rightarrow \varphi_2^{(lok)} = -3/(2 \cdot l) \cdot v_1^{(lok)} - 1/2 \cdot \varphi_1^{(lok)} + 3/(2 \cdot l) \cdot v_2^{(lok)}$$

Setzt man $\varphi_2^{(lok)}$ in die Gleichungen der Reihen 1 bis 3 ein, erhält man die Steifigkeitsmatrix des Balkens mit einem Biegegelenk am rechten Rand.

Gelenke

Beispiel: Steifigkeitsmatrix eines Balkens mit einem Biegegelenk




Steifigkeitsmatrix eines Balkenelements mit einem Biegegelenk am Knotenpunkt 2:

$$\frac{E \cdot I}{l} \begin{bmatrix} 3/l^2 & 3/l & -3/l^2 \\ 3/l & 3 & -3/l \\ -3/l^2 & -3/l & 3/l^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1^{(lok)} \\ \varphi_1^{(lok)} \\ v_2^{(lok)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{y1}^{(lok)} \\ M_{z1}^{(lok)} \\ F_{y2}^{(lok)} \end{bmatrix}$$

Gelenke

Hinweise für die Praxis

- Fehlerhafte Gelenkdefinitionen können zu kinematischen Systemen führen.
- An Knoten, an denen mehrere Stäbe zusammentreffen, muss der Drehfreiheitsgrad eine Steifigkeit besitzen. Er sollte also mit einem Element, das im betreffenden Freiheitsgrad eine Drehsteifigkeit hat verbunden oder festgehalten sein.
- Wenn in der Berechnung eines Stabtragwerks mit Gelenken, die Fehlermeldung „Kinematisches System“ auftritt, sollten die Gelenkdefinitionen sorgfältig geprüft werden.




Gelenke


Beispiel: Fehlerhafte Gelenkdefinition am Ende eines Kragarms

Festhaltungen: $V_1 = 0$ $\varphi_1 = 0$


System



Freiheitsgrade



Äußere Kräfte




Gleichungssystem mit Festhaltungen:

$$\begin{bmatrix}
 3/l^2 & 3/l & -3/l^2 & 0 \\
 3/l & 3 & 3/l & 0 \\
 -3/l^2 & -3/l & 3/l^2 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}
 \cdot
 \begin{bmatrix}
 v_1 \\
 \varphi_1 \\
 v_2 \\
 \varphi_2
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 F_1 \\
 M_1 \\
 F_2 \\
 M_2
 \end{bmatrix}
 \quad
 \begin{array}{l}
 V_1 = 0 \\
 \varphi_1 = 0
 \end{array}$$

Gelenke

Beispiel: Fehlerhafte Gelenkdefinition am Ende eines Kragarms



Gleichungssystem

$$\frac{EI}{l} \begin{bmatrix} 3/l^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_2 \\ M_2 \end{bmatrix}$$

Eigenschaften des Gleichungssystems:


- Singuläre Steifigkeitsmatrix
- Gleichungssystem ist nicht lösbar
- Aufbringen eines Moments M_2 ist nicht sinnvoll

Gelenke

Beispiel: Fehlerhafte Gelenkdefinition am Ende eines Kragarms

Abhilfe:

a) Festhaltung des freien Freiheitsgrades




$$\frac{EI}{l} \begin{bmatrix} 3/l^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_2 \\ M_2 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} F_2 = -F \\ \varphi_2 = 0 \end{array}$$

$$3 \cdot EI / l^3 \cdot v_2 = -F$$

$$v_2 = -\frac{F \cdot l^3}{3 \cdot EI}$$

b) Steife Drehfeder an Punkt 2 anbringen



$$\begin{bmatrix} 3 \cdot EI / l^3 & 0 \\ 0 & k_\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F \\ M_2 \end{bmatrix}$$


Reguläre Steifigkeitsmatrix

Gelenke

Beispiel: Fehlerhafte Gelenkdefinition am Ende eines Kragarms

Abhilfe:

c) Elimination der (nicht sinnvollen) Gelenkdefinition



$$\frac{E \cdot I}{l} \cdot \begin{bmatrix} 12/l^2 & 6/l & -12/l^2 & 6/l \\ -6/l & 4 & -6/l & 2 \\ -12/l^2 & -6/l & 12/l^2 & -6/l \\ 6/l & 2 & -6/l & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ \varphi_1 \\ v_2 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{y1} \\ M_{z1} \\ F_{y2} \\ M_{z2} \end{bmatrix}$$

Systemsteifigkeitsmatrix

$$\frac{EI}{l} \cdot \begin{bmatrix} 12/l^2 & -6/l \\ -6/l & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_2 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{y2} \\ M_{z2} \end{bmatrix}$$


Steifigkeitsmatrix ist jetzt regulär

Gelenke


Beispiel: 2 Balkenelemente mit unterschiedlicher Gelenkdefinition

Gelenkdefinition


System




Gelenk in Element 1



Gelenk in Element 2



Gelenk in beiden Elementen



Auswirkung

Moment M wird als Belastung des Knotenpunkts 2 definiert.

M wird auf Element 2 aufgebracht


M wird auf Element 1 aufgebracht

Keine Momentenlinie!

Unerlaubtes kinematisches System im Freiheitsgrad φ_2

Gelenke

Beispiel: Momentenpaar an einem Biegegelenk




Problem: Am Knotenpunkt kann das Moment nicht aufgebracht werden.

Lösung:

- Es werden zwei kurze Balkenelemente eingefügt z.B. mit der Länge $\Delta l = 1\text{cm}$.
- Die beiden Momente werden an den neu definierten Knotenpunkten an den jeweiligen Elementenden aufgebracht.

Freiheitsgrade ebener Stabwerke

Ebene Stabwerke



Fachwerke: 2 Freiheitsgrade an jedem Knotenpunkt: u_i und v_i

Knotenpunkte, die ausschließlich mit Fachwerkelementen und Verschiebungsfedern verbunden sind.


Balkensysteme: 3 Freiheitsgrade an jedem Knotenpunkt: u_i , v_i und φ_i

Knotenpunkte, die mit Balkenelementen und Drehfedern verbunden sind.


Alle anderen Freiheitsgrade müssen festgehalten werden, um Singularitäten in der Systemsteifigkeitsmatrix zu vermeiden..

Beispiel: Stabwerk

System




Nodal points and elements



Element types


- Elements 1,2 : Beam elements
- Element 3 : Truss element
- Element 4 : Spring element

Degrees of freedom



Beispiel: Stabwerk

Element 1: Steifigkeitsmatrix des Balkenelements




$$\frac{E \cdot I_c}{l_1} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -\frac{6}{l_1} & 2 \\ -\frac{6}{l_1} & \frac{12}{l_1^2} & -\frac{6}{l_1} \\ 2 & -\frac{6}{l_1} & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ v_2 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{z1}^{(1)} \\ F_{y2}^{(1)} \\ M_{z2}^{(1)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{q \cdot l_1^2}{12} \\ \frac{q \cdot l_1}{2} \\ -\frac{q \cdot l_1^2}{12} \end{bmatrix}$$

Festhaltebedingung $v_1=0$
wurde bereits bei der
Elementsteifigkeitsmatrix
berücksichtigt.

Beispiel: Stabwerk

Element 2: Steifigkeitsmatrix des Stabelements



$$\frac{E \cdot I_c}{l_2} \cdot \begin{bmatrix} \frac{12}{l_2^2} & \frac{6}{l_2} & -\frac{12}{l_2^2} & \frac{6}{l_2} \\ 6 & 4 & -6 & 2 \\ \frac{12}{l_2^2} & -\frac{6}{l_2} & \frac{12}{l_2^2} & -\frac{6}{l_2} \\ -\frac{6}{l_2} & 2 & -\frac{6}{l_2} & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_2 \\ \varphi_2 \\ V_3 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{y2}^{(2)} \\ M_{z2}^{(2)} \\ F_{y3}^{(2)} \\ M_{z3}^{(2)} \end{bmatrix}$$

Beispiel: Stabwerk


Element 3: Steifigkeitsmatrix des
Fachwerkelements

$$\frac{E \cdot A_c}{l_3} \cdot v_2 = F_{y2}^{(3)}$$



Element 4: Steifigkeitsmatrix
der Drehfeder




$$M_{z1}^{(4)} = k_\varphi \cdot \varphi_1$$



Beispiel: Stabwerk

Matrix mit Festhaltungen: $u_1 = 0$ $u_2 = 0$ $u_3 = 0$ $v_1 = 0$ $u_4 = 0$ $v_4 = 0$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ v_2 \\ \varphi_2 \\ v_3 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ M \\ -F \\ 0 \end{bmatrix}$$



Beispiel: Stabwerk

Addition of **Element 1**

$$\begin{bmatrix}
 4 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 2 \cdot c_1 & 0 & 0 \\
 -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 12 \cdot \frac{c_1}{l_1^2} & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 0 & 0 \\
 2 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 4 \cdot c_1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ v_2 \\ \varphi_2 \\ v_3 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q \cdot \frac{l_1^2}{12} \\ -q \cdot \frac{l_1^2}{2} \\ M + q \cdot \frac{l_1^2}{12} \\ -F \\ 0 \end{bmatrix}$$

mit $c_1 = EI_c / l_1$ und $c_2 = EI_c / l_2$

Element 1

Beispiel: Stabwerk

Addition von **Element 2**

$$\begin{bmatrix}
 4 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 2 \cdot c_1 & 0 & 0 \\
 -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 12 \cdot \frac{c_1}{l_1^2} + 12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} + 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & -12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} \\
 2 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} + 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 4 \cdot c_1 - 4 \cdot c_2 & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 2 \cdot c_2 \\
 0 & -12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} \\
 0 & 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 2 \cdot c_2 & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 4 \cdot c_2
 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ v_2 \\ \varphi_2 \\ v_3 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q \cdot \frac{l_1^2}{12} \\ -q \cdot \frac{l_1}{2} \\ M + q \cdot \frac{l_1}{12} \\ -F \\ 0 \end{bmatrix}$$

mit

$$c_1 = EI_c / l_1$$

und

$$c_2 = EI_c / l_2$$

Element 2

Beispiel: Stabwerk

Addition von Element 3

$$\begin{bmatrix}
 +4 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 2 \cdot c_1 & 0 & 0 \\
 -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 12 \cdot \frac{c_1}{l_1^2} + 12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} + \frac{EA_c}{l_3} & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} + 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & -12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} \\
 2 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} + 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 4 \cdot c_1 + 4 \cdot c_2 & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 2 \cdot c_2 \\
 0 & -12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} \\
 0 & 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 2 \cdot c_2 & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 4 \cdot c_2
 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ v_2 \\ \varphi_2 \\ v_3 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q \cdot \frac{l_1^2}{12} \\ -q \cdot \frac{l_1}{2} \\ M + q \cdot \frac{l_1^2}{12} \\ -F \\ 0 \end{bmatrix}$$

with $c_1 = EI_c / l_1$ and $c_2 = EI_c / l_2$

Element 3

Beispiel: Stabwerk

Addition von Element 4

$$\begin{bmatrix}
 k_{\varphi} + 4 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 2 \cdot c_1 & 0 & 0 \\
 -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 12 \cdot \frac{c_1}{l_1^2} + 12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} + \frac{EA_c}{l_3} & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} + 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & -12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} \\
 2 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} + 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 4 \cdot c_1 + 4 \cdot c_2 & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 2 \cdot c_2 \\
 0 & -12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} \\
 0 & 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 2 \cdot c_2 & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 4 \cdot c_2
 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ v_2 \\ \varphi_2 \\ v_3 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q \cdot \frac{l_1^2}{12} \\ -q \cdot \frac{l_1}{2} \\ M + q \cdot \frac{l_1^2}{12} \\ -F \\ 0 \end{bmatrix}$$




mit $c_1 = EI_c / l_1$ und $c_2 = EI_c / l_2$

Element 4

Beispiel: Stabwerk

Systemsteifigkeitsmatrix

$$\begin{bmatrix}
 k_\varphi + 4 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 2 \cdot c_1 & 0 & 0 \\
 -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} & 12 \cdot \frac{c_1}{l_1^2} + 12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} + \frac{EA_c}{l_3} & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} + 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & -12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} \\
 2 \cdot c_1 & -6 \cdot \frac{c_1}{l_1} + 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 4 \cdot c_1 + 4 \cdot c_2 & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 2 \cdot c_2 \\
 0 & -12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 12 \cdot \frac{c_2}{l_2^2} & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} \\
 0 & 6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 2 \cdot c_2 & -6 \cdot \frac{c_2}{l_2} & 4 \cdot c_2
 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ v_2 \\ \varphi_2 \\ v_3 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q \cdot \frac{l_1^2}{12} \\ -q \cdot \frac{l_1}{2} \\ M + q \cdot \frac{l_1}{12} \\ -F \\ 0 \end{bmatrix}$$



Räumliches Fachwerkelement

Elementsteifigkeitsmatrix


3 Freiheitsgrade am jedem Knotenpunkt:

→ 6 x 6 Matrix

Herleitung:

- 3D Koordinatentransformation der lokalen Steifigkeitsmatrix

$$\underline{K}_{3D} = \underline{T}_{3D}^T \cdot \underline{K}^{(lok)} \cdot \underline{T}_{3D}$$



Räumliches Balkenelement

Elementsteifigkeitsmatrix


6 Freiheitsgrade an jedem Knotenpunkt

→ 12 x 12 Matrix

Herleitung

- Ergänzung der zweidimensionalen lokalen Steifigkeitsmatrix durch Querbiegung und Torsion.
- Räumliche Koordinatentransformation

$$\underline{K}_{3D} = \underline{T}_{3D}^T \cdot \underline{K}^{(lok)} \cdot \underline{T}_{3D}$$



Räumliches Balkenelement


Steifigkeitsmatrix eines torsionsbeanspruchten Elements (St. Venant)



$$\varphi = \left(\varphi_{x2}^{(\text{lok})} - \varphi_{x1}^{(\text{lok})} \right) = \frac{l}{G \cdot I_T} \cdot T$$



$$M_{x1}^{(\text{lok})} = -T = \frac{G \cdot I_T}{l} \cdot \left(\varphi_{x1}^{(\text{lok})} - \varphi_{x2}^{(\text{lok})} \right)$$




$$M_{x2}^{(\text{lok})} = T = \frac{G \cdot I_T}{l} \cdot \left(-\varphi_{x1}^{(\text{lok})} + \varphi_{x2}^{(\text{lok})} \right)$$

$$\frac{G \cdot I_T}{l} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi_{x1}^{(\text{lok})} \\ \varphi_{x2}^{(\text{lok})} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{x1}^{(\text{lok})} \\ M_{x2}^{(\text{lok})} \end{bmatrix}$$

Räumliches Balkenelement

Freiheitsgrade und Stabendkräfte



Räumliches Balkenelement


$$\begin{bmatrix}
 \frac{E \cdot A}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{E \cdot A}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & \frac{12 \cdot E \cdot I_z}{l^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} & 0 & -\frac{12 \cdot E \cdot I_z}{l^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} \\
 0 & 0 & \frac{12 \cdot E \cdot I_y}{l^3} & 0 & \frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} & 0 & 0 & 0 & -\frac{12 \cdot E \cdot I_y}{l^3} & 0 & -\frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} & 0 \\
 0 & 0 & 0 & \frac{G \cdot I_T}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{G \cdot I_T}{l} & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -\frac{6 \cdot E \cdot I_y}{l^2} & 0 & \frac{4 \cdot E \cdot I_y}{l} & 0 & 0 & 0 & \frac{6 \cdot E \cdot I_y}{l^2} & 0 & \frac{2 \cdot E \cdot I_y}{l} & 0 \\
 0 & \frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4 \cdot E \cdot I_z}{l} & 0 & -\frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2 \cdot E \cdot I_z}{l} \\
 -\frac{E \cdot A}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{E \cdot A}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & -\frac{12 \cdot E \cdot I_z}{l^3} & 0 & 0 & 0 & -\frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} & 0 & \frac{12 \cdot E \cdot I_z}{l^3} & 0 & 0 & 0 & -\frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} \\
 0 & 0 & -\frac{12 \cdot E \cdot I_y}{l^3} & 0 & \frac{6 \cdot E \cdot I_y}{l^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{12 \cdot E \cdot I_y}{l^3} & 0 & \frac{6 \cdot E \cdot I_y}{l^2} & 0 \\
 0 & 0 & 0 & -\frac{G \cdot I_T}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{G \cdot I_T}{l} & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -\frac{6 \cdot E \cdot I_y}{l^2} & 0 & \frac{2 \cdot E \cdot I_y}{l} & 0 & 0 & 0 & \frac{6 \cdot E \cdot I_y}{l^2} & 0 & \frac{4 \cdot E \cdot I_y}{l} & 0 \\
 0 & \frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2 \cdot E \cdot I_z}{l} & 0 & -\frac{6 \cdot E \cdot I_z}{l^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4 \cdot E \cdot I_z}{l}
 \end{bmatrix}
 \cdot
 \begin{bmatrix}
 u_1 \\
 v_1 \\
 w_1 \\
 \varphi_{x1} \\
 \varphi_{y1} \\
 \varphi_{z1} \\
 u_2 \\
 v_2 \\
 w_2 \\
 \varphi_{x2} \\
 \varphi_{y2} \\
 \varphi_{z2}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 F_{x1} \\
 F_{y1} \\
 F_{z1} \\
 M_{x1} \\
 M_{y1} \\
 M_{z1} \\
 F_{x2} \\
 F_{y2} \\
 F_{z2} \\
 M_{x2} \\
 M_{y2} \\
 M_{z2}
 \end{bmatrix}$$

Ende

Einführung
2 Stabtragwerke
Flächentragwerke
Modellbildung

Beispiel: Stabwerk

Element 1: Steifigkeitsmatrix des Balkenelements




$$\frac{E \cdot I_c}{l_1} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -\frac{6}{l_1} & 2 \\ -\frac{6}{l_1} & \frac{12}{l_1^2} & -\frac{6}{l_1} \\ 2 & -\frac{6}{l_1} & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ v_2 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{z1}^{(1)} \\ F_{y2}^{(1)} \\ M_{z2}^{(1)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{q \cdot l_1^2}{12} \\ q \cdot l_1 \\ -\frac{q \cdot l_1^2}{12} \end{bmatrix}$$

Restraint condition $v_1=0$
already considered in
the element stiffness
matrix



Beispiel: Stabwerk

Element 2: Steifigkeitsmatrix des Balkenelements




$$\frac{E \cdot I_c}{l_2} \cdot \begin{bmatrix} \frac{12}{l_2^2} & \frac{6}{l_2} & -\frac{12}{l_2^2} & \frac{6}{l_2} \\ 6 & 4 & -6 & 2 \\ -\frac{12}{l_2^2} & -\frac{6}{l_2} & \frac{12}{l_2^2} & -\frac{6}{l_2} \\ \frac{6}{l_2} & 2 & -\frac{6}{l_2} & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_2 \\ \varphi_2 \\ V_3 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{y2}^{(2)} \\ M_{z2}^{(2)} \\ F_{y3}^{(2)} \\ M_{z3}^{(2)} \end{bmatrix}$$



Beispiel: Stabwerk

Element 3: Steifigkeitsmatrix des Fachwerkelements

$$\frac{E \cdot A_c}{l_3} \cdot v_2 = F_{y2}^{(3)}$$



Element 4: Steifigkeit der Drehfeder

$$M_{z1}^{(4)} = k_\varphi \cdot \varphi_1$$

